

Holzschutzgutachten wird erstellt

Die Bauplanung zur Dachsanierung ist im vollem Gange. Nachdem bereits Statiker und Gerüstbauer das Dach begutachtet haben, stiegen wir am 20.07.2010 mit einem Holzschutzgutachter und einem Vertreter der Firma ExuWeg auf den Turm. Durch das Holzschutzgutachten erfahren wir, wieviele Balken wir im Dachbereich und in den Zwischendecken tauschen müssen. Durch schlechte Bausicherung in den 1990igern gibt es leider einige sehr schadhafte Stellen.



Taubendreck muss weg

Damit wir den Turm sanieren können, muss rund 5 qm Taubendreck fachgerecht entsorgt werden. Dabei will uns die Firma ExuWeg helfen.