

Anfang Januar kam der endgültige Fußboden mit Dämmung in das Gewölbe. Die ersten Elektrokabel wurden verlegt und große Löcher für die Lüftungsanlage gebohrt. Dazu kleine Löcher für Wasser- und Heizungsrohre. In der Heizungszentrale wurden Türen eingebaut.

Fotos: http://www.peissnitzhaus.de/index.php/foto-galerien?view=album&album=6260955670047151809&page=1